



huone 130	20.9.2021							
PM COMPACT IS	asennettu							
UPC479208								
KALANTI siirretty Ujito 25.6.22								
huone 136, Tiina	6.8.12 Metasys kotaus mod 2 kello 12 imuun.							
UPC101683	12.3.14 huolto							
huone 109	13.12.2013	30.10.14						
uime37-215Z	uusi PM COMPACT	vuosihuolto						
TAVASSALO								
hml unit	Huolto 6.3.2014	Huolto 13.3.2015	23.6.15 valokovettulan kuoren vaihto	16.12.2015 valokovettulan kuoren kotaus	23.2.2016 Huolto (haas valok. kursori / Mechron)	6.2.17 vuosihuolto		
PM Compact								
snr 001003789								
shg unit	Huolto 6.3.2014	Huolto 13.3.2015						
Finndent 8000 Unit siirretty 2017 Pyhännästä								
PM COMPACT I Touch		5.2.2019 vuosihuolto						
SerNr-UPT1087769								
KONE-OT 127165-EXP162453								
VEHMAA								
h1 Finnet1	vuosihuolto 28.3.2014	vuosihuolto 28.10.2015		vuosihuolto 9.3.2017				
PM COMPACT IS	asennettu 8.10.19							
SerNr-UPCW00894								
KONE-OT 148157-exp168893								
h2 Planmeca	vuosihuolto 28.3.2014	14.1.15 puusin korjaus	vuosihuolto 28.10.2015	vuosihuolto 21.2.2017				
SerNr-UPMC36267								
h3 Unic line	vuosihuolto 28.3.2014	vuosihuolto 28.10.2015		vuosihuolto 21.2.2017	31.8.17 Faro maunalaan vaihto	vuosihuolto 15.3.18		
KUSTAVI								
Finnet1	vuosihuolto 30.11.12	vuosihuolto 9.4.2014	Vuosihuolto 24.6.15	17.12.2015 unitin potilasvalon uusinta	POSTETTU 2017			
PYHARANTA								
Depomaster				vuosihuolto 11.2.14				
shg unit, FinnDent	vuosihuolto 2.5.2014			vuosihuolto 2.5.14	1.12.14 mikromootori uusittu	POSTETTU 2016		
						SIRRETTY TAVASSALOON		

Hml unit depoMaster:Ex kavo 196 ja valaisimen korjaus 7.9.15

HOITOKONE INTEGO PRO SIRONA	uusi 31.10.2016	23.5.17 holokoneen päivitys vuosihuolto 3.11.17	29.8.18 hammaskierpöistölaitteen vesiyödon asennus	27.11.18 vuosihuolto(Nummela 4.11.19 vuosihuolto kone+imu(Nummela)	19.11.20 vuosihuolto(Nummela)	26.11.2021 vuosihuolto (Otto Nuora)	
hml sn510084							
HOITOKONE INTEGO PRO SIRONA	uusi 31.10.2016	23.5.17 holokoneen päivitys vuosihuolto 3.11.17		27.11.18 vuosihuolto(Nummela)	19.11.20 vuosihuolto(Nummela)	26.11.2021 vuosihuolto (Otto Nuora)	
shg sn510078							
				23.8.19 tehominen mikroykimen vaihto			
				4.11.19 vuosihuolto+siulus inleapro annost.pump.imujen huuletuläjä(Nummela)			

25.9.18	jalakytkimen kaapelin vaihto	23.10.19 uusi mikromootori+PM Compact mikrom.leku	12.2020 vuosihuolto(Savola)	15.12.2021 vuosihuolto(Savola)
		Jalakytkimen ohjelmointi		
		5.12.19 vaihdettu Quintin ruisku, Valaisimen vaihto?		
2.9.19	Doriovarsi vaihdettu		12.2020 vuosihuolto(Savola)	16.9.21 compact I touch näyttö uusittu+koneimun cas1 kori.
				28.4.22 jalakytkimen kalibrointi
15.3.18	immun zikaventtili uusittu	26.2.19 vuosihuolto(Savola)	4.2.20 vuosihuolto(Savola)	19.3.21 vuosihuolto(Savola)
5/2018	vuosihuolto	31.5.19 uusi mikromootori+leku,serNr-19A0193	5.2.20 vällisen vasen leikun vaihto	31.3.22 vuosihuolto+cas 1 vaihto
		18.8.17 vesivädon korjaus	13.5.20 s.imun paikkaventtili vaihdettu	22.4.21 CAS paikkaventtili vaihto(Savola)
20.9.19	Pm niskatyyny Comfy, uusi			
5/2018	vuosihuolto	28.12.17 uusi CAS amalq separaattori ja Durrr paikkohuuhde	20.3.20 vuosihuolto(Leinö)	14.4.21 huolto.doriovarsi, imuleikut, suodattimet vaihd.(Leinö)
			4.2.2020 vuosihuolto	1.4.22 huolto(Leinö)
			20.4.20 asennettu puhdasvesijärjestelmä	29.6.21 FD jarus kumi
				19.3.21 vuosihuolto(Savola)
8.10.19	POISTETTU KÄYTTÖSTÄ			
	varoskai jää mikromootori,turbiini ja potilasvalo			
30.10.20	vuosihuolto(Savola)			vuosihuolto 15.6.22
		31.8.21 jalakytkimen korjaus		
		11.11.21 vuosihuolto (Heikki Savola)		
30.6.20	uusi+painanturikortti uusittu			vuosihuolto 15.06.22
	23.9.20 amalq separaattori uusittu+ uusi mikromootori			19.9.22 muin korjaus
		17.3.21 vuosihuolto+painanturikortti(Savola)		30.9.22 uudet doriovarret2
29.6.20	vuosihuolto(Leinö)			13.5.22 vuosihuolto(Leinö)
		5.5.21 vuosihuolto(Leinö)		

**HUOLLOT**

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

SUORITETTU

UUSIKALPUNKI

--

UUSIKALPUNKI
huone 104 ( 5 )
huone 105 INTEGRO AMBI SIRONA SN 261329 HUOLTO
KORJAUKSET
huone 108 ( 7 )
KORJAUKSET
huone 109
KORJAUKSET
huone 111 UNIC LINE SD HEKA SN7230921/1250921
KORJAUKSET
huone 115 ( 1 )
KORJAUKSET
huone 126 ( 4 )
huone 8
huone 9
op5@huolto
71106XXKORTHOCEPH OC200
SN: 102173
PÖYHÖNEN:0105886355
KALANTI
huone 1, Tilina
huone 2, Matti